



①榊大橋（南詰）から本山町方面への約30メートル間
冬場、下校時に街灯が無く暗く危険な状態

③榊大橋と国道との交差点
車の交通量が多いため、国道を横断する際危険な状態

②南境地区の町道から国道への合流地点
東西方向に横断歩道が無く、かつ車の停止線
が前方にあるため横断者に対して危険

⑧国道と県道の合流地点の横断歩道周辺
地藏寺方面の急カーブから約100m地点に
横断歩道があるため、車が横断者に気づく
のが遅くなり危険

⑦たばこ店前の横断歩道
横断歩道が変則的(斜め)に設置され、横断しづらい

④末広ショッピングセンター前交差点
交差点南側の東西方向に歩行者用の信号及び
横断歩道が無く、自転車及び歩行者の飛び出しが危険

⑤とさでん交通バス停留所前の交差点
本山町方面から来る車が時折信号無視をして危険

⑥小中学校正門前の横断歩道
押しボタン式信号（車側）が常に青信号であるため
通り慣れている車は赤信号を見落としがちになり危険