

対策一覧表

平成29年8月30日 現在

土佐町小中学校

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容(路線名)	事業主体
1	土佐町田井 樺大橋(南詰)から本山町方面への約30メートル間	冬場、下校時に街灯がないため暗く危険な状態	暗さや危険度合などを検証し街灯設置について検討 (国道439号線)	土佐町
2	土佐町境 南境地区の町道から国道への合流地点	東西方向に横断歩道が無く、かつ車の停止線が前方にあるため横断者に対して危険	歩道部分の明確化を検討中 注意喚起の看板の設置を検討 (国道439号線)	公安委員会 高知県(道路管理者) 土佐町
3	土佐町田井 樺大橋と国道との交差点	車の交通量が多いため、国道を横断する際危険な状況	交通安全指導 (現在の交通量・横断者数では信号機の設置は困難 今後も継続して信号機設置を要望) (国道439号線)	学校 地域等
4	土佐町田井 末広ショッピングセンター前の交差点	交差点南側の東西方向に歩行者用の信号及び横断歩道が無く、自転車及び歩行者の飛び出しが危険	歩道部分の明確化を検討し、交差点機能を再検証する (国道439号線)	公安委員会 高知県(道路管理者)
5	土佐町田井 とさでん交通バス停留所前の交差点	本山町方面からの車が時折信号無視をして危険 (道路標識が信号と近いために見落としてしまう可能性がある)	右側に本山町方面向きの信号機の増設を検討中 (国道439号線)	公安委員会
6	土佐町宮古野 土佐町小中学校正門前の横断歩道	押しボタン式信号の車側が常に青信号であるため、通り慣れている車は赤信号を見落としがちになり危険	「学校あり」等の注意喚起の看板設置、ドットラインの設置、歩道と車道の境に赤白のポールの設置を検討 (国道439号線)	高知県(道路管理者)
7	土佐町田井 窪内たばこ店前の横断歩道	横断歩道が変則的(斜め)に設置されており、横断しづらい	歩道形状の改良を検討し、交差点機能を再検証する (国道439号線)	公安委員会 高知県(道路管理者)
8	土佐町土居 国道439号線と県道16号線合流地点の横断歩道周辺	地藏寺方面の急カーブから約100m地点に横断歩道があるため、車が横断者に気づくのが遅くなり危険	南側の擁壁に注意喚起の看板の設置を検討 (国道439号線)	高知県(道路管理者)