


【土佐町立土佐町小学校】通学路対策箇所図



危険箇所①

<危険箇所の状況>

- ・歩道は整備されているものの、車道と歩道を隔てるガードパイプ等が設置されておらず危険。
- ・照明が設置されておらず暗くて危険。

<対策メニュー>

- ・防護柵の設置
- ・ラバーホールの設置
- ・道路照明の設置
- ・交通安全啓発用桃太郎旗の設置