


通学路合同点検箇所

学校名 土佐町小中学校

番号	路線名	箇所	現状	対策等
1	国道 439 号	町営住宅上野団地前	住宅出口から嶺北観光自動車前まで歩道が無く道幅も狭い。車の交通量も多いため、児童生徒の登下校時に危険を及ぼす可能性がある。	グリーバーベルトとポールコーンを設置を検討する。
2	県道 265 号線	A コープとさよより北へ 100m 付近	道幅が狭く歩道が途切れている。車の交通量も多いため、児童生徒の登下校時に危険を及ぼす可能性がある。	歩道の設置を検討する。

点検箇所	
1	
2	